






UFFICI			
102	Gli uffici sono facilmente raggiungibili ed accessibili (porta facilmente apribile e manovrabile, assenza di soglia, spazio antistante e retrostante la porta adeguatamente dimensionato)	SI	NO
103	In caso di dislivelli all'interno degli uffici: <input type="checkbox"/> sono superati con rampe di pendenza adeguata <input type="checkbox"/> sono segnalati con variazioni cromatiche, materiche o illuminati	SI	NO
104	Sono previste postazioni dedicate a persone con disabilità adeguatamente dimensionate e su pavimentazione orizzontale	SI	NO
105	I percorsi all'interno dell'ufficio sono dimensionati in modo tale da permettere il passaggio a persone su sedia a ruote	SI	NO
106	Gli arredi sono adeguati per essere utilizzati da persone con disabilità (ad es altezza scrivania)	SI	NO
107	Le finestre sono facilmente apribili e manovrabili (h maniglia compresa tra 100 e 130 cm)	SI	NO
LABORATORI			
108	I laboratori sono facilmente raggiungibili ed accessibili (porta facilmente apribile e manovrabile, assenza di soglia, spazio antistante e retrostante la porta adeguatamente dimensionato)	SI	NO
109	In caso di dislivelli all'interno dei laboratori: <input type="checkbox"/> sono superati con rampe di pendenza adeguata <input type="checkbox"/> sono segnalati con variazioni cromatiche, materiche o illuminati	SI	NO
110	Sono previsti posti dedicati a persone con disabilità adeguatamente dimensionati e su pavimentazione orizzontale	SI	NO
111	I percorsi all'interno del laboratorio sono dimensionati in modo tale da permettere il passaggio a persone su sedia a ruote	SI	NO
112	Gli arredi sono adeguati per essere utilizzati da persone con disabilità (ad es altezza banco)	SI	NO
113	Sono presenti dispositivi tecnologici per persone con disabilità sensoriali o intellettive (ad es lavagne interattive multimediali)	SI	NO
114	Le finestre sono facilmente apribili e manovrabili (h maniglia compresa tra 100 e 130 cm)	SI	NO
115	È presente un sistema di aerazione e ventilazione forzata	SI	NO
BIBLIOTECA			
116	La biblioteca è facilmente raggiungibile ed accessibile (porta facilmente apribile e manovrabile, assenza di soglia, spazio antistante e retrostante la porta adeguatamente dimensionato)	SI	NO
117	In caso di gradini: <input type="checkbox"/> è presente un ascensore per arrivare ai livelli <input type="checkbox"/> è presente un servoscala <input type="checkbox"/> i gradini hanno pedata 30 cm e alzata 16-18 cm <input type="checkbox"/> sono larghi almeno 120 cm <input type="checkbox"/> è presente il corrimano (h 90-100 cm) <input type="checkbox"/> sono segnalati con variazione cromatica, materica o illuminazione <input type="checkbox"/> è presente il percorso tattilo-plantare per individuare la scala e/o il codice di pericolo valicabile nella parte a scendere e di servizio nella parte a salire (per persone cieche e ipovedenti) e/o un dispositivo sonoro	SI	NO

118	Le persone in carrozzina possono accedere autonomamente senza contattare il personale	SI	NO
119	In caso di dislivelli all'interno della biblioteca: <input type="checkbox"/> sono superati con rampe di pendenza adeguata <input type="checkbox"/> sono segnalati con variazioni cromatiche, materiche o illuminati	SI	NO
120	Sono previsti posti dedicati a persone con disabilità adeguatamente dimensionati e su pavimentazione orizzontale	SI	NO
121	I percorsi all'interno della biblioteca sono dimensionati in modo tale da permettere il passaggio a persone su sedia a ruote	SI	NO
122	Gli arredi sono adeguati per essere utilizzati da persone con disabilità (ad es altezza banco)	SI	NO
123	Sono presenti dispositivi tecnologici per persone con disabilità sensoriali o intellettive o testi in formato alternativo (audiolibri, testi in braille, ecc)	SI	NO
124	Le finestre sono facilmente apribili e manovrabili (h maniglia compresa tra 100 e 130 cm)	SI	NO
125	È presente un punto reception/informazioni	SI	NO
126	Parte del bancone della reception presenta un'altezza adatta per persone su sedia a ruote (h. 90 cm)	SI	NO
127	Il percorso tra la porta d'ingresso e la reception è diretto e lineare o indicato da una linea guida o da una passatoia di colore diverso dalla pavimentazione	SI	NO
128	La reception è dotata di area ad induzione magnetica e da relativo cartello con simbolo che ne segnali la presenza alle persone con apparecchi acustici	SI	NO
129	Il bancone della reception è ben illuminato	SI	NO
130	Al banco reception sono presenti ganci appendi bastone/ borse	SI	NO
131	Le brochure e i materiali informativi sono posti su espositori o piani raggiungibili dalle persone/clienti su sedia a ruote (max h. 140 cm)	SI	NO
132	Vicino alla reception è presente spazio accogliente di attesa nel quale sia anche possibile sedersi (per agevolare persone con deficit di deambulazione o affaticamento)	SI	NO
133	Sono presenti percorsi tattilo-plantari	SI	NO
MENSA			
134	La mensa è facilmente raggiungibile ed accessibile (porta facilmente apribile e manovrabile, assenza di soglia, spazio antistante e retrostante la porta adeguatamente dimensionato)	SI	NO
135	In caso di gradini: <input type="checkbox"/> è presente un ascensore per arrivare ai livelli <input type="checkbox"/> è presente un servoscala <input type="checkbox"/> i gradini hanno pedata 30 cm e alzata 16-18 cm <input type="checkbox"/> sono larghi almeno 120 cm <input type="checkbox"/> è presente il corrimano (h 90-100 cm) <input type="checkbox"/> sono segnalati con variazione cromatica, materica o illuminazione <input type="checkbox"/> è presente il percorso tattilo-plantare per individuare la scala e/o il codice di pericolo valicabile nella parte a scendere e di servizio nella parte a salire (per persone cieche e ipovedenti) e/o un dispositivo sonoro	SI	NO
136	Le persone in carrozzina possono accedere autonomamente senza contattare il personale	SI	NO
137	In caso di dislivelli all'interno della mensa: <input type="checkbox"/> sono superati con rampe di pendenza adeguata <input type="checkbox"/> sono segnalati con variazioni cromatiche, materiche o illuminati	SI	NO

Campus Biblioteca - ACCESSO





CODICE	FOTO	CARATTERISTICHE	CRITICITÀ	INTERVENTO	PRIORITÀ	COSTO INDICATIVO
AC01		<p>La struttura ha due ingressi principali. Gli ingressi sono facilmente individuabili ed accessibili per le persone su sedia a ruote.</p>	Non ci sono segnaletiche integrate da icone e simboli per individuare gli ingressi.	01- Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione.	A	40,00 €
			Il citofono presente all'ingresso è ad una quota troppo alta per essere accessibile da sedia a ruote e non ha un cartello informativo.	02- Abbassamento citofono e installazione di un cartello informativo.	B	110,00 €
			Non è esposto agli ingressi il simbolo di accessibilità.	03- Esposizione simbolo di accessibilità nei pressi degli ingressi.	A	60,00 €
AC02		<p>Le porte degli ingressi hanno una larghezza maggiore di 80 cm e sono facilmente manovrabili (anta inferiore a 120 cm).</p>	Le porte non sono segnalate da codice tattilo-plantare.	01- Installazione di codice tattilo-plantare per segnalare le porte.	C	140,00 €
			Le porte hanno il vetro che è collocato a meno di 40 cm da terra.	02- Sostituzione del serramento.	B	2000,00 €
AC03		<p>In prossimità dell'accesso è presente un cartello che indica la funzione del padiglione.</p>	All'esterno dell'edificio non sono esposte le informazioni di base (ad es. orari, giorni di chiusura, ecc).	01- Installazione cartellonistica di indicazione.	A	40,00 €
			Non ci sono mappe tattili di orientamento che rappresentino i vari livelli dell'edificio.	02- Inserimento di mappe tattili per l'orientamento.	C	500,00 €
			Non ci sono mappe visuali per l'orientamento.	03- Inserimento di mappe visuali per l'orientamento.	A	30,00 €
AC04		<p>Nelle aree adiacenti l'ingresso è assicurato uno spazio adeguato e libero da ostacoli per il movimento delle sedie a ruote.</p>				

CODICE	FOTO	CARATTERISTICHE	CRITICITÀ	INTERVENTO	PRIORITÀ	COSTO INDICATIVO
AC05		È presente un punto reception in prossimità dell'ingresso ed il percorso per raggiungerlo è diretto e lineare; il bancone ha un'altezza adatta per persone su sedia a ruote.	La reception non è dotata di area ad induzione magnetica per non udenti.	01- Dotare la portineria di area ad induzione magnetica.	C	500,00 €

Livello accessibilità

DISABILITÀ				
GIUDIZIO	2	3	2	2

Campus Biblioteca - COLLEGAMENTI VERTICALI


CODICE	FOTO	CARATTERISTICHE	CRITICITÀ	INTERVENTO	PRIORITÀ	COSTO INDICATIVO
CV01		La struttura si sviluppa su due piani e c'è un ascensore, di dimensioni adeguate, che collega i livelli.	Non ci sono indicazioni con simboli chiari per individuare l'ascensore.	01- Installazione cartellonistica di indicazione.	A	120,00 €
			Non è presente un percorso tattilo-plantare, né una targa tattile che indichi dove conduce l'ascensore.	02- Installazione di un percorso tattilo-plantare e di una targa tattile che indichi dove conduce l'ascensore.	C	500,00 €
CV02		La pulsantiera interna ed esterna è raggiungibile da una persona su sedia a ruote, i numeri della pulsantiera interna sono ingranditi, in rilievo, di colore contrastante e in braille.	La pulsantiera esterna non presenta numeri ingranditi, in rilievo, di colore contrastante e in braille.	01- Sostituzione tasti pulsantiera esterna.	B	200,00 €
			Non ci sono annunci vocali per ogni piano.	02- Adeguamento ascensore con dispositivo per annunci vocali.	C	200,00 €
			Non è presente un sistema ad induzione magnetica per persone non udenti per comunicare con l'operatore in caso di emergenza.	03- Installazione di un sistema ad induzione magnetica per comunicare in caso di emergenza.	C	250,00 €
CV03		Le scale hanno andamento regolare e sono facilmente individuabili e raggiungibili.	Le scale non presentano un segnale a pavimento che indichi l'inizio e la fine della rampa (fascia di materiale diverso), situato ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino e non c'è il codice di pericolo valicabile.	01- Segnalare a pavimento l'inizio e la fine della rampa con una fascia di materiale diverso posta a 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino e con codice di pericolo valicabile.	B	340,00 €
CV04		Le rampe di scale hanno dimensioni adeguate, parapetto alto almeno 100 cm e segnali luminosi di emergenza.	Il corrimano non è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino.	01- Adeguare il corrimano prolungandolo di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino.	B	180,00 €
			Il corrimano non ha segnali tattili con informazioni.	02- Aggiungere segnali tattili con informazioni (ad es. piano).	C	600,00 €

Livello accessibilità

DISABILITÀ				
GIUDIZIO	1	3	2	2

Campus Biblioteca - COLLEGAMENTI ORIZZONTALI





CODICE	FOTO	CARATTERISTICHE	CRITICITÀ	INTERVENTO	PRIORITÀ	COSTO INDICATIVO
CO01		I corridoi, gli spazi di distribuzione e i disimpegni hanno larghezza adeguata, consentono la manovra da parte di persona su sedia a ruote.	I sottoscala al piano terra e lo spazio sotto i travetti in prossimità del muro centrale nelle aule studio risultano pericolosi per le persone con disabilità visiva, perché ad un'altezza inferiore a 2,10 m dal piano di calpestio.	01- Segnalazione a pavimento del pericolo e applicazione di nastro sulla scala e sui travetti per delimitare l'area preclusa al passaggio.	A	2020,00 €
CO02		I percorsi hanno una pavimentazione in materiale non sdruciolevole e i dislivelli sono superati con rampe di adeguata pendenza.	Non ci sono cartelli e segnaletica con codice simbolico e in braille.	01- Installazione di cartelli e segnaletica con simboli e in braille.	A	160,00 €
			Non ci sono segnali guida a pavimento nei percorsi principali.	02- Inserimento percorsi guida a pavimento.	A	120,00 €
			Non ci sono percorsi pedo-tattili.	03- Installazione di percorsi pedo-tattili.	C	1600,00 €
			I dislivelli non sono segnalati con variazioni cromatiche o illuminati.	04- Segnalazione dei dislivelli con variazioni cromatiche.	B	20,00 €
CO03		Gli spazi antistanti e retrostanti le porte di accesso ai singoli ambienti permettono la manovra di una sedia a ruote e le porte sono di dimensioni adeguate.				


CODICE	FOTO	CARATTERISTICHE	CRITICITÀ	INTERVENTO	PRIORITÀ	COSTO INDICATIVO
CO04		Non ci sono ostacoli in corrispondenza dei percorsi verticali ed in prossimità di ognuno è presente un piano di sbarco di almeno 150x150 cm.				

Livello accessibilità

DISABILITÀ				
GIUDIZIO	1	3	1	2

Campus Biblioteca - BAGNI PER DISABILI





CODICE	FOTO	CARATTERISTICHE	CRITICITÀ	INTERVENTO	PRIORITÀ	COSTO INDICATIVO
BA01		<p>Al piano terra sono presenti due servizi igienici accessibili.</p>	<p>Non sono presenti cartelli con simboli che indichino dove si trova il bagno.</p>	01- Installazione di cartelli con simboli.	A	30,00 €
			<p>Non ci sono percorsi tattilo-plantari per individuare la porta, né una targa tattile fuori dalla porta con indicata la posizione dei sanitari.</p>	02- Realizzazione di percorsi tattilo-plantari per individuare la porta e installazione di una targa tattile fuori dalla porta con indicata la posizione dei sanitari.	B	1840,00 €
BA02		<p>La porta del bagno ha una larghezza adeguata, non presenta soglia ed è scorrevole.</p>	<p>La porta del bagno non ha una maniglia.</p>	01- Installazione di una maniglia sulla porta.	A	60,00 €
BA03		<p>Il bagno è dotato di allarme per richiedere aiuto dall'interno e di segnale acustico e visivo per percepire l'allarme antincendio/evacuazione dall'interno.</p>				
BA04		<p>Nel bagno sono garantiti gli spazi di manovra e di accostamento agli apparecchi sanitari, che risultano tutti adatti all'utilizzo da parte di persone su sedia a ruote.</p>				

CODICE	FOTO	CARATTERISTICHE	CRITICITÀ	INTERVENTO	PRIORITÀ	COSTO INDICATIVO
BA05		Il bagno non è finestrato.				

Livello accessibilità

DISABILITÀ				
GIUDIZIO	2	2	1	2





Campus Biblioteca – AULE STUDIO

CODICE	FOTO	CARATTERISTICHE	CRITICITÀ	INTERVENTO	PRIORITÀ	COSTO INDICATIVO
AU01		Le aule studio sono facilmente raggiungibili da persona su sedia a ruote.	Non ci sono percorsi tattilo-plantari per individuare le aule.	01- Realizzazione di percorsi tattilo-plantari per individuare le aule.	C	800,00 €
			Non ci sono segnali a pavimento per individuare le aule.	02- Inserimento di segnali a pavimento per individuare le aule.	A	16,00 €
AU02		I percorsi all'interno delle aule studio permettono il passaggio di persone su sedia a ruote e non ci sono dislivelli.	I varchi vetrati a terra non sono resistenti all'urto e non sono segnalati.	01- Segnalazione a pavimento del varco e applicazione di nastro sul vetro per delimitare l'area preclusa al passaggio.	A	1640,00 €
AU03		Gli arredi delle aule studio sono dimensionati e disposti in modo tale da essere utilizzabili anche da persone con disabilità.	Non sono presenti dispositivi tecnologici per persone con disabilità sensoriali o intellettive.	01- Integrazione del materiale con dispositivi tecnologici per facilitare persone con disabilità sensoriali o intellettive (ad es. impianto ad induzione magnetica).	S	Da valutare soluzioni specifiche
AU04		Sono presenti delle velux che non sono apribili, ma c'è un sistema di aerazione forzata.				

Livello accessibilità

DISABILITÀ				
GIUDIZIO	1	3	1	2





Campus Biblioteca - UFFICI

CODICE	FOTO	CARATTERISTICHE	CRITICITÀ	INTERVENTO	PRIORITÀ	COSTO INDICATIVO
UF01		Gli uffici sono facilmente raggiungibili e accessibili da persona su sedia a ruote.	Non ci sono percorsi tattilo-plantari per individuare gli uffici.	01- Realizzazione di percorsi tattilo-plantari per individuare gli uffici.	C	200,00 €
			Non ci sono segnali a pavimento per individuare gli uffici	02- Inserimento di segnali a pavimento per individuare gli uffici.	A	8,00 €
UF02		I percorsi all'interno degli uffici permettono il passaggio di persone su sedia a ruote e non presentano dislivelli.	La fessura in prossimità delle finestre del piano terra non è segnalata.	01- Segnalazione a pavimento della fessura.	A	245,00 €
UF03		Gli arredi sono adeguati per essere utilizzati da persone con disabilità e sono mobili.				
UF04		Gli uffici sono finestrati.	Le finestre hanno la maniglia posizionata ad una quota troppo alta per persone su sedia a ruote o di bassa statura.	01- Installazione di un sistema di apertura elettrico.	C	1050,00 €

Livello accessibilità

DISABILITÀ				
GIUDIZIO	2	3	1	2

Campus Biblioteca - BIBLIOTECA

CODICE	FOTO	CARATTERISTICHE	CRITICITÀ	INTERVENTO	PRIORITÀ	COSTO INDICATIVO
BI01		La biblioteca è facilmente raggiungibile da persona su sedia a ruote.	Non ci sono percorsi tattilo-plantari per individuare le aree della biblioteca.	01- Realizzazione di percorsi tattilo-plantari per individuare le aree della biblioteca.	C	1200,00 €
			Non ci sono segnali a pavimento per individuare le aree della biblioteca.	02- Inserimento di segnali a pavimento per individuare le aree della biblioteca.	A	40,00 €
BI02		I percorsi all'interno della biblioteca permettono il passaggio di persone su sedia a ruote e non ci sono dislivelli.				
BI03		La biblioteca ha arredi mobili e sono previsti posti dedicati a persone con disabilità.	Gli scaffali dove sono posizionati i libri risultano essere troppo alti per persona su sedia a ruote.	01- Spostamento dei libri negli scaffali più bassi (altezza massima 140 cm).	C	-
BI04		La biblioteca ha a disposizione diversi testi.	Non sono presenti dispositivi tecnologici per persone con disabilità sensoriali o intellettive o documenti in formati alternativi (ad esempio libri in braille, audiolibri).	01- Integrazione del materiale con dispositivi tecnologici per facilitare persone con disabilità sensoriali o intellettive (ad es. impianto ad induzione magnetica).	S	Da valutare soluzioni specifiche

Livello accessibilità

DISABILITÀ				
GIUDIZIO	2	3	1	2

Planimetria con indicazione dei punti fotografici – PIANO TERRA e PIANO SOPPALCO




TABELLE RIASSUNTIVE

Livello accessibilità – SENZA INTERVENTI

DISABILITÀ	ACCESSO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	BAGNI PER DISABILI	AULE STUDIO	UFFICI	BIBLIOTECA	LIVELLO ACCESSIBILITÀ
	2	1	1	2	1	2	2	1,6
	3	3	3	2	3	3	3	2,9
	2	2	1	1	1	1	1	1,3
	2	2	2	2	2	2	2	2

Livello accessibilità – INTERVENTI PRIORITÀ A - B

DISABILITÀ	ACCESSO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	BAGNI PER DISABILI	AULE STUDIO	UFFICI	BIBLIOTECA	LIVELLO ACCESSIBILITÀ
	1	1	1	1	1	2	2	1,3
	3	2	2	1	2	2	3	2,1
	2	2	1	1	1	1	1	1,3
	1	1	1	1	1	1	1	1

Livello accessibilità – INTERVENTI PRIORITÀ A

DISABILITÀ	ACCESSO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	BAGNI PER DISABILI	AULE STUDIO	UFFICI	BIBLIOTECA	LIVELLO ACCESSIBILITÀ
	2	1	1	1	1	2	2	1,4
	3	3	2	2	2	2	3	2,4
	2	2	1	1	1	1	1	1,3
	1	1	1	1	1	1	1	1

Livello accessibilità – INTERVENTI PRIORITÀ A – B - C

DISABILITÀ	ACCESSO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	BAGNI PER DISABILI	AULE STUDIO	UFFICI	BIBLIOTECA	LIVELLO ACCESSIBILITÀ
	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1

COSTI INDICATIVI – interventi priorità A

CODICE	DESCRIZIONE	PR. UNITARIO	U.M.	QUANTITÀ	COSTO TOTALE
AC01.01	Segnale di indicazione di direzione, realizzato in profilo in lega di alluminio, dotato di una o più rotaie nella parte posteriore per l'alloggiamento delle staffe occorrenti per il fissaggio; colori di fondo, bordini, simboli e iscrizioni in pellicola termoadesiva di colore appropriato.	€ 20,00	cad	2	€ 40,00
AC01.03	Cartello di formato quadrato, con colore, figure, scritte e sistema di ancoraggio adeguato ai sostegni in uso, di dimensioni 15x15 cm. Compreso il sostegno.	€ 30,00	cad	2	€ 60,00
AC03.01	Segnale di indicazione, realizzato in profilo in lega di alluminio, dotato di una o più rotaie nella parte posteriore per l'alloggiamento delle staffe occorrenti per il fissaggio; colori di fondo, bordini, simboli e iscrizioni in pellicola termoadesiva di colore appropriato.	€ 20,00	cad	2	€ 40,00
AC03.03	Cartello con mappa visuale, realizzato in profilo in lega di alluminio, dotato di una o più rotaie nella parte posteriore per l'alloggiamento delle staffe occorrenti per il fissaggio; colori di fondo, bordini, simboli e iscrizioni in pellicola termoadesiva di colore appropriato.	€ 30,00	cad	1	€ 30,00
CV01.01	Cartello di formato rettangolare, con colore, figure, scritte e sistema di ancoraggio adeguato ai sostegni in uso. Compreso il sostegno.	€ 30,00	cad	4	€ 120,00
CO01.01	Fornitura e posa di pavimento tattile per l'orientamento e la sicurezza dei non vedenti, costituito da piastrelle da 40x40 cm in plastica colorata, flessibile, in pvc, ad alta resistenza; da fissare a pavimento tramite apposita colla.	€ 40,00	m	50	€ 2.000,00
	Fornitura e applicazione di nastro adesivo a bande gialle e nere per la delimitazione di aree precluse al passaggio.	€ 0,50	m	40	€ 20,00
CO02.01	Segnale di indicazione, realizzato in profilo in lega di alluminio, dotato di una o più rotaie nella parte posteriore per l'alloggiamento delle staffe occorrenti per il fissaggio; colori di fondo, bordini, simboli e iscrizioni in pellicola termoadesiva di colore appropriato.	€ 20,00	cad	8	€ 160,00
CO02.02	Fornitura e posa di segnaletica orizzontale, costituita da dischi colorati in pvc, adesivi e di diametro 20 cm.	€ 0,80	m	150	€ 120,00
BA01.01	Cartello di indicazione, con colore, figure, scritte e sistema di ancoraggio adeguato ai sostegni in uso.	€ 15,00	cad	2	€ 30,00
BA02.01	Fornitura e posa di maniglia per porta scorrevole.	€ 30,00	cad	2	€ 60,00
AU01.02	Fornitura e posa di segnaletica orizzontale, costituita da dischi colorati in pvc, adesivi e di diametro 20 cm.	€ 0,80	m	20	€ 16,00
AU02.01	Fornitura e posa di pavimento tattile per l'orientamento e la sicurezza dei non vedenti, costituito da piastrelle da 40x40 cm in plastica colorata, flessibile, in pvc, ad alta resistenza; da fissare a pavimento tramite apposita colla.	€ 40,00	m	40	€ 1.600,00
	Fornitura e applicazione di nastro adesivo a bande gialle e nere per la delimitazione di aree precluse al passaggio.	€ 0,50	m	80	€ 40,00

UF01.02	Fornitura e posa di segnaletica orizzontale, costituita da dischi colorati in pvc, adesivi e di diametro 20 cm.	€ 0,80	m	10	€ 8,00
UF02.01	Fornitura e posa di pavimento tattile per l'orientamento e la sicurezza dei non vedenti, costituito da piastrelle da 40x40 cm in plastica colorata, flessibile, in pvc, ad alta resistenza; da fissare a pavimento tramite apposita colla.	€ 40,00	m	6	€ 240,00
	Fornitura e applicazione di nastro adesivo a bande gialle e nere per la delimitazione di aree precluse al passaggio.	€ 0,50	m	10	€ 5,00
BI01.02	Fornitura e posa di segnaletica orizzontale, costituita da dischi colorati in pvc, adesivi e di diametro 20 cm.	€ 0,80	m	50	€ 40,00
COSTO TOTALE INTERVENTI PRIORITÀ A					€ 4.629,00

COSTI INDICATIVI – interventi priorità B

CODICE	DESCRIZIONE	PR. UNITARIO	U.M.	QUANTITÀ	COSTO TOTALE
AC01.02	Abbassamento citofono ed installazione di una targa informativa.	€ 110,00	a corpo	1	€ 110,00
AC02.02	Rimozione, fornitura e posa di serramento esterno in alluminio, compreso lo smaltimento della porta esistente.	€ 1.000,00	cad	2	€ 2.000,00
CV02.01	Fornitura ed installazione di pulsanti esterni dell'ascensore, con numeri in rilievo e colore contrastante e in braille.	€ 200,00	a corpo	1	€ 200,00
CV03.01	Fornitura e posa di pavimento tattile per l'orientamento e la sicurezza dei non vedenti, costituito da piastrelle da 40x40 cm in plastica colorata, flessibile, in pvc, ad alta resistenza; da fissare a pavimento tramite apposita colla.	€ 40,00	m	8,5	€ 340,00
CV04.01	Fornitura e posa in opera di corrimano in profilati, scatolati o tubolari, in acciaio inox, con disegno semplice, comprensivo di montanti verticali.	€ 150,00	m	1,2	€ 180,00
CO02.04	Fornitura e posa di segnaletica orizzontale, costituita da fasce colorate in pvc e adesive, posizionate ogni 50 cm.	€ 0,50	m	40	€ 20,00
BA01.02	Fornitura e posa di pavimento tattile per l'orientamento e la sicurezza dei non vedenti, costituito da piastrelle da 40x40 cm in plastica colorata, flessibile, in pvc, ad alta resistenza; da fissare a pavimento tramite apposita colla.	€ 40,00	m	6	€ 240,00
	Targa tattile di orientamento, costituita da lastra in alluminio verniciato, con grafica a rilievo, testo in nero e caratteri a rilievo in braille.	€ 800,00	cad	2	€ 1.600,00
COSTO TOTALE INTERVENTI PRIORITÀ B					€ 4.690,00

COSTI INDICATIVI – interventi priorità C

CODICE	DESCRIZIONE	PR. UNITARIO	U.M.	QUANTITÀ	COSTO TOTALE
AC02.01	Fornitura e posa di pavimento tattile per l'orientamento e la sicurezza dei non vedenti, costituito da piastrelle da 40x40 cm in plastica colorata, flessibile, in pvc, ad alta resistenza; da fissare a pavimento tramite apposita colla.	€ 40,00	m	3,5	€ 140,00
AC03.02	Mappa tattile di orientamento da 60x60, costituita da lastra in alluminio verniciato, con grafica a rilievo, testo in nero e caratteri a rilievo in braille.	€ 500,00	cad	1	€ 500,00
AC05.01	Installazione e fornitura di sistema ad induzione magnetica, costituito da un amplificatore e da un cavo che delimiti l'area da trattare.	€ 500,00	cad	1	€ 500,00
CV01.02	Fornitura e posa di pavimento tattile per l'orientamento e la sicurezza dei non vedenti, costituito da piastrelle da 40x40 cm in plastica colorata, flessibile, in pvc, ad alta resistenza; da fissare a pavimento tramite apposita colla.	€ 40,00	m	5	€ 200,00
	Targa tattile di orientamento, costituita da lastra in alluminio verniciato, con grafica a rilievo, testo in nero e caratteri a rilievo in braille.	€ 300,00	cad	1	€ 300,00
CV02.02	Installazione e fornitura di dispositivo per annunci vocali per piano per ascensore.	€ 200,00	cad	1	€ 200,00
CV02.03	Installazione e fornitura di sistema ad induzione magnetica per ascensori, costituito da un amplificatore e da un cavo che delimiti l'area da trattare.	€ 250,00	cad	1	€ 250,00
CV04.02	Targa tattile di orientamento per corrimano, costituita da lastra in alluminio verniciato, sagomato, con grafica a rilievo, testo in nero e caratteri a rilievo in braille.	€ 100,00	cad	6	€ 600,00
CO02.03	Fornitura e posa di pavimento tattile per l'orientamento e la sicurezza dei non vedenti, costituito da piastrelle da 40x40 cm in plastica colorata, flessibile, in pvc, ad alta resistenza; da fissare a pavimento tramite apposita colla.	€ 40,00	m	40	€ 1.600,00
AU01.01	Fornitura e posa di pavimento tattile per l'orientamento e la sicurezza dei non vedenti, costituito da piastrelle da 40x40 cm in plastica colorata, flessibile, in pvc, ad alta resistenza; da fissare a pavimento tramite apposita colla.	€ 40,00	m	20	€ 800,00
UF01.01	Fornitura e posa di pavimento tattile per l'orientamento e la sicurezza dei non vedenti, costituito da piastrelle da 40x40 cm in plastica colorata, flessibile, in pvc, ad alta resistenza; da fissare a pavimento tramite apposita colla.	€ 40,00	m	5	€ 200,00
UF04.01	Fornitura ed installazione di sistema di apertura automatico per finestre a due ante battenti.	€ 350,00	a corpo	3	€ 1.050,00
BI01.01	Fornitura e posa di pavimento tattile per l'orientamento e la sicurezza dei non vedenti, costituito da piastrelle da 40x40 cm in plastica colorata, flessibile, in pvc, ad alta resistenza; da fissare a pavimento tramite apposita colla.	€ 40,00	m	30	€ 1.200,00
BI03.01	Spostamento dei libri negli scaffali più bassi, ad un'altezza non superiore a 140 cm.		a corpo	1	€ -
COSTO TOTALE INTERVENTI PRIORITÀ C					€ 7.540,00